


ramu pod centrole -
w prof. konstrukcji
Włocław -centrole ustawione
w ramie na podłożach
w głąb stropu -
włocław

Włocław -centrole ustawione
w ramie na podłożach
w głąb stropu -
włocław

Program funkcjonalno - użytkowy: Remont Oddziału Kardiologicznego.
Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuski SPZOZ -
Załącznik nr 1 - część 3: Stan aktualny
108,0



24 POK. ORDYNAT.
13,7 B/b+f/1
298,5

21 SEKRETARIAT
15,2 B/b+f/1
415,5

20 POK. LEKARZY
27,7 B/b+f/1
604,5

23a ZATOKA KOR.
10,8 A/c/2
767

18 POK. 1-ŁÓŻK.
12,3 A/b+f/1
299

25 KORYTARZ
88,6 A/a/2
346,5

22 WC. PERS.
4,2 C/c/1
h=240

5 ŁAZ. PACJ.
3,1 C/e/1
250

19 ŁAZ. PACJ.
2,9 C/e/1
120

4 POK. 5-ŁÓŻK.
30,2 A/b+f/1
561

6

178ogram funkcjonalno - użytkowy: Remont Oddziału Kardiologicznego
 Szpitala Bielańskiego im. ks. Jęzgo Popietuski SPZOZ -
 SALA WZMOŻONEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

